


OTTOSEAL® S 34

| | |
|--|-----------------------|
|  | |
| 1213 | |
| Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Germania 2014 OC0034B | |
| EN 15651 - 4 | |
| Agent de etanșare cu silicon monocomponent, cu reticulare neutru pentru trotuare | |
| - Tip PW EXT-INT - Tratare: procedura A - Bază: mortar M1 - Pretratate: OTTO Primer 1105 | |
| Comportarea la foc | Clasa E |
| Degajarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător | evaluată |
| Etanșeitate la aer și apă | |
| a) Comportament la întindere sub sarcină | rezultat pozitiv (NF) |
| b) Pierdere de volum | ≤ 10 % |
| c) Rezistență la rupere | rezultat pozitiv (NF) |
| d) Comportament de adeziune/alungire sub sarcină după imersiune în apă timp de 28 de zile | rezultat pozitiv (NF) |
| e) Comportament de adeziune/alungire sub sarcină după imersiune în apă sărată timp de 28 de zile | rezultat pozitiv (NF) |
| Durabilitate | rezultat pozitiv (NF) |