

OTTO Základní nátěr 1105

Vysokoviskózní Mineral Primer

Kombinace adhezivního prostředku na rozpouštědlové bázi

PR 1105

Vlastnosti

- ▶ Základní nátěr pro zlepšení přilnavosti k minerálním nebo savým materiálům (např. beton, omítka, vláknocement atd.)
- ▶ Doba větrání alespoň 30 minut (maximálně 3 hodiny)
- ▶ Silná tvorba filmu

Oblasti použití

- ▶ Uzavření alkalických podkladů
- ▶ Zlepšení přilnavosti OTTO akrylátových tmelů k minerálním materiálům (např. beton, omítka, pórobeton, vláknocement, sádra) a také k neošetřenému dřevu a lazurám, ke kovovým podkladům (např. eloxovaný hliník) a některým plastům (např. PVC)
- ▶ Vylepšená přilnavost 2složkové PU pěny OTTOPUR OP 920 k vysoce savým a pískovaným podkladům

Technický popis

Doba větrání při 23 °C/50% rel. vlh. vzduchu [min] > 30¹

Spotřeba v závislosti na absorpční kapacitě podkladu [g/m²] ~ 100 - 300

Hustota při + 23 °C [g/cm³] ~ 0,9

Stabilita při skladování při 23 °C/50% rel. vlh. vzduchu [měsíce] 12

1) Vyšší teploty zkracují dobu větrání, nižší ji prodlužují

Tyto hodnoty nejsou určeny ke stanovení specifikací. Před stanovením specifikací se obraťte na společnost OTTO-CHEMIE.

Předběžná úprava

Lepicí povrchy musí být vyčištěny a musí být odstraněny veškeré nečistoty, jako jsou separační činidla, konzervační prostředky, tuk, olej, prach, voda, stará lepidla/tmelé a také další látky zhoršující přilnavost. Čištění neporézních podkladů: Vyčistěte pomocí OTTO Cleaner T (nevyžaduje dobu odvětrání) a čistého hadříku, který nepouští vlákna. Čištění porézních podkladů: Povrchy čistěte mechanicky, například ocelovým kartáčem nebo brusným kotoučem, abyste odstranili volné částice.

Zvláštní poznámky

Základní nátěr byl vyvinut pro OTTO tmely/lepidla, aby v kombinaci s nimi zaručil optimální přilnavost. Vzájemné působení/kompatibilita s OTTO tmely/lepidly byla testována a schválena naším technickým oddělením. Pro ostatní, výše neuvedené skupiny výrobků OTTO, substráty nebo nátěry doporučujeme předběžné zkoušky. Neaplikujte Primer a Cleanprimer za okraje spár a lepicích ploch, aby nedošlo ke znečištění/optickým změnám.



Návody k použití

Na boky spár naneste základní nátěr vhodným štětcem

Je nutná doba schnutí minimálně 30 minut

Doba od nanesení základního nátěru do dalšího zpracování může být několik hodin, pokud zabráníte hromadění prachu.

Vzhledem k velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití musí zpracovatel vždy provést zkušební zpracování a aplikaci.

Konkrétní datum spotřeby najdete na potisku obalu a musí se dodržovat.

Forma dodání

	Hliníková láhev 100 ml	Hliníková láhev 250 ml	Hliníková láhev 1000 ml
○ bezbarvý	PR1105-50	PR1105-51	PR1105-55
Kusů na paletě	15	15	5
Kusů v balení			

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte bezpečnostní list.

Likvidace

Pokyny k likvidaci viz. bezpečnostní list.

Odpovědnost za vady

Výše uvedené informace a naše rady ohledně aplikační technologie ústně, písemně a prostřednictvím testů jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí, ale jsou považovány pouze za nezávazné poradenství, a to i s ohledem na jakákoli práva duševního vlastnictví třetích stran. Informace v této publikaci nezbavují zpracovatele povinnosti provádět vlastní testování našich produktů s ohledem na jejich vhodnost pro zamýšlené procesy a účely. Aplikace, použití a zpracování našich produktů a produktů vyrobených na základě našeho poradenství v oblasti aplikační technologie jsou mimo naši kontrolu, a jsou proto výhradní odpovědností zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše produkty používány, podléhá oficiálnímu schválení, je uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Vyhrazuje si právo přizpůsobit produkt technickému pokroku a novému vývoji. Dále odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména pokud jde o případnou odpovědnost za vady. Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.otto-chemie.de.