Nachweis

Luftdurchlässigkeit

Prüfbericht Nr. 12-003775-PR01

(PB 01-A01-02-de-01)



Auftraggeber Hermann Otto GmbH

Otto Chemie

Krankenhausstr. 14 83413 Fridolfing Deutschland

Produkt Festverglasung ohne zusätzlicher Glashalteleistenab-

dichtung

Bezeichnung Systembezeichnung: IV-88

Leistungsrelevante Material: Nadelholz - Fichte lamelliert Produktdetails

Verglasungsdichtung außen / innen: OTTOSEAL S 110

Blendrahmenaußen-1230 mm x 1480 mm maß (BxH)

Glaslichte (BxH) 1092 mm x 1342 mm

Besonderheiten *) Ergänzend wird das Ergebnis der Referenzluftdurch-

lässigkeit der festen Fuge (Fugenlänge Glaslichte) analog zur öffnenden Fuge, wie in EN 12207, 4.3 be-

schrieben, dargestellt.

Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11

Klasse 4

 $Q_{100} = 1,59 \text{ m}^3/(\text{h m}^2)$

Luftdurchlässigkeit bezogen auf den Umfang der Glaslichte



 $Q_{100} = 0.59 \text{ m}^3/(\text{h m})^*)$

ift Rosenheim 16. Mai 2013

Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) Stv. Prüfstellenleiter

Bauteile

Andreas Graf, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur

uf Andreas

Dichtheit & Windlast

Grundlagen

EN 14351-1:2006+A1:2010

Prüfnormen: EN 1026:2000-06

Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Luftdichtheit einer Festverglasung bezogen auf die Gesamtfläche des Probekörpers und auf die Fugenlänge der Glaslichte.

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt 1 beschrieben und geprüften Probekörper.

Übertragbarkeit der Prüfergebnisse.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungsund qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksich-

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen".

Der Nachweis umfasst insgesamt 8 Seiten.





Nachweis Blatt 2 von 6

Luftdurchlässigkeit

Prüfbericht 12-003775-PR01 (PB 01-A01-02-de-01) vom 16. Mai 2013

Auftraggeber Hermann Otto GmbH

Otto Chemie, 83413 Fridolfing (Deutschland)



1. Gegenstand

1.1 Probekörperbeschreibung

Festverglasung ohne zusätzlicher Glashalteleistenabdichtung

Hersteller Schreinerei DANDL KG, Fridolfing

Systembezeichnung IV-88

Material Nadelholz – Fichte lamelliert

Öffnungsart Fest

Blendrahmen

Profilquerschnitt, Dicke in mm 88 Profilquerschnitt, Breite in mm 80

 Außenmaß in mm
 1230 x 1480

 Glaslichte in mm
 1092 x 1342

Verbindungsart Schlitz und Zapfen

MIG 3fach

Gesamtdicke in mm 42

Aufbau in mm Float 4 / SZR 14 / Float 4 / SZR 16 / Float 4

Einbau der Füllung

Dampfdruckausgleich unten 2 Schlitze 6 mm x 20 mm

Verglasungsdichtung außen

Hersteller Hermann Otto GmbH Otto Chemie, Fridolfing

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- OTTOSEAL S 110

Nummer

Material Dichtungsmaterial - Silikon

Eckausbildung Nassverglasung mit spritzbarem Dichtstoff

Verglasungsdichtung innen

Hersteller Hermann Otto GmbH Otto Chemie, Fridolfing

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- OTTOSEAL S 110

Nummer

Material Dichtungsmaterial - Silikon

Eckausbildung Nassverglasung mit spritzbarem Dichtstoff

Glashalteleiste

Verbindungsart auf Gehrung gestoßen und geklammert

Befestigung genagelt

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Überprüfung des Probekörpers im **ift** (Artikelbezeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als "**ift**-geprüft" ausgewiesen).

Probekörperdarstellungen sind in der Anlage "Darstellung Produkt/Probekörper" dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden ausschließlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen überprüft. Zeichnungen basieren auf unveränderten Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen. Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders ausgewiesen.

Nachweis Blatt 3 von 6

Luftdurchlässigkeit

Prüfbericht 12-003775-PR01 (PB 01-A01-02-de-01) vom 16. Mai 2013

Auftraggeber Hermann Otto GmbH

Otto Chemie, 83413 Fridolfing (Deutschland)



1.2 Probennahme

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:

Probennehmer: Hermann Otto GmbH

Otto Chemie, 83413 Fridolfing (Deutschland)

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift nicht vor.

Anlieferdatum: 14.03.2013

ift-Pk-Nummer: 12-003775-PK01 / WE: 34287-001

2. Durchführung

2.1 Grundlagendokumente *) der Verfahren

Prüfung

EN 1026:2000-06

Windows and doors - Air permeability - Test method

Klassifizierung / Bewertung

EN 12207:1999-11

Windows and doors - Air permeability - Classification

^{*)} und die entsprechenden nationalen Fassungen, z.B. DIN EN

Nachweis Blatt 4 von 6

Luftdurchlässigkeit

Prüfbericht 12-003775-PR01 (PB 01-A01-02-de-01) vom 16. Mai 2013

Auftraggeber Hermann Otto GmbH

Otto Chemie, 83413 Fridolfing (Deutschland)



2.2 Verfahrenskurzbeschreibung

<u>Luftdurchlässigkeit - EN 1026</u>

Die Luftdurchlässigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Prüfdruck-differenz bei Überdruck und bei Unterdruck geprüft. Undichtheiten im Prüfaufbau werden mit Hilfe von künstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht und mit dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet. Der Probekörper wird zunächst mit drei Druckstößen Δp_{max} + 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im Anschluss wird die Luftdurchlässigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen.




Abbildung Prüfablauf Luftdurchlässigkeit

Nachweis Blatt 5 von 6

Luftdurchlässigkeit

Prüfbericht 12-003775-PR01 (PB 01-A01-02-de-01) vom 16. Mai 2013

Auftraggeber Hermann Otto GmbH

Otto Chemie, 83413 Fridolfing (Deutschland)



3. Einzelergebnisse

Luftdurchlässigkeit - Prüfung nach EN 1026

Projekt-Nr. 12-003775-PR01 **Vorgang Nr.** 12-003775

Auftraggeber Hermann Otto GmbH EN 1026:2000-06

Grundlagen der Prüfung
Windows and doors - Air permeability - Test method

Verwendete Prüfmittel Pst/020591 - LWW Prüfstand - 2

Probekörper Festverglasung ohne zusätzlicher Glashalteleistenabdichtung

Probekörpernummer 34287-001
Prüfdatum 14.03.2013
Verantwortlicher Prüfer Andreas Graf

Informationen zum Prüfaufbau / Prüfverfahren

Prüfverfahren Es gibt folgende Abweichungen zum Prüfverfahren gemäß Norm/Grundlage.

Ergänzend werden die Ergebnisse der Luftdurchlässigkeit der festen Fuge (Glaslichte) analog

zur öffnenden Fuge, wie in EN 1026, 8.3 beschrieben, dargestellt.

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prüfdurchführung

Blendrahmengröße 1230 mm x 1480 mm Glaslichte 1092 mm x 1342 mm

Probekörperfläche 1,82 m² Fugenlänge 4,87 m

Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa

Tahelle: Luftdurchlässigkeit hei Winddruck

	Tabelle. Lundurchiassigkeit bei Windurdck										
	Messwerte bei Winddruck	Druckdifferenz in Pa		50	100	150	200	250	300	450	600
١		Volumenstrom	m³/h	1,6	2,9	3,9	4,7	5,4	6,1	8,2	9,3
		längenbezogen	m³/hm	0,33	0,60	0,80	0,97	1,11	1,25	1,68	1,91
1	•	flächenbezogen	m³/hm²	0.89	1.59	2.14	2.58	2.98	3.35	4.50	5.11

Tabelle: Luftdurchlässigkeit bei Windsog

Tabelle. Luttuurchiassigkeit bei Windsog										
Messwerte bei Windsog	Druckdifferenz in Pa		50	100	150	200	250	300	450	600
	Volumenstrom	m³/h	1,7	3,2	4,1	4,8	5,6	6,3	8,4	10,2
	längenbezogen	m³/hm	0,35	0,66	0,84	0,99	1,15	1,29	1,73	2,10
	flächenbezogen	m³/hm²	0.93	1 75	2 25	2 64	3.08	3 46	4.61	5.60

Luftdurchlässigkeit

Prüfbericht 12-003775-PR01 (PB 01-A01-02-de-01) vom 16. Mai 2013

Auftraggeber Hermann Otto GmbH

Otto Chemie, 83413 Fridolfing (Deutschland)



Tabelle: Luftdurchlässigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog

Mittelwert aus Windruck und	Druckdifferenz in Pa		50	100	150	200	250	300	450	600
Windsog	Volumenstrom	m³/h	1,66	3,05	4,00	4,75	5,51	6,20	8,30	9,75
_	längenbezogen	m³/hm	0,34	0,63	0,82	0,98	1,13	1,27	1,71	2,00
_ 	flächenbezogen	m³/hm²	0,91	1,67	2,20	2,61	3,03	3,41	4,56	5,36




Diagramm: Längenbezogene Luftdurchlässigkeit (Druck und Sog)




Diagramm: Längenbezogene Luftdurchlässigkeit (Mittelwert aus Druck und Sog)




Diagramm: Flächenbezogene Luftdurchlässigkeit (Druck und Sog)




Diagramm: Flächenbezogene Luftdurchlässigkeit (Mittelwert aus Druck und Sog)

Tabelle: Messergebnisse

Tabelle. Wessergebrilisse			
Referenzluftdurchlässigkeit bezogen auf die Fugenlänge	Q100 =	0,59 m³/hm	
Referenzluftdurchlässigkeit bezogen auf die Gesamtfläche	IO100 -	1.59 m ³ /hm ²	

Nachweis


Luftdurchlässigkeit

Prüfbericht 12-003775-PR01 (PB 01-A01-02-de-01) vom 16. Mai 2013

Auftraggeber Hermann Otto GmbH

Otto Chemie, 83413 Fridolfing (Deutschland)





Anlage 1: Darstellung Produkt/Probekörper

Nachweis Luftdurchlässigkeit

Prüfbericht 12-003775-PR01 (PB 01-A01-02-de-01) vom 16. Mai 2013

Auftraggeber

Hermann Otto GmbH Otto Chemie, 83413 Fridolfing (Deutschland)



Bild 1 Probekörperansicht von innen auf Prüfstand



Bild 2 Probekörperansicht von außen



Bild 3 Äußere Verglasungsdichtung



Innere Verglasungsdichtung



Bild 5 Glasfalz ohne Dichtstoff